



Renseignements sur la mise à jour d'action sur le terrain

CALENDRIER DES SOLUTIONS ET MISE À JOUR



Produits :
Certains Longes amortisseuses de choc résistantes aux arcs électriques ShockWave^{MC} 2 DBI-SALA® 3M^{MC}

→ **Mise à jour du produit de remplacement pour certaines Longes amortisseuses de choc résistantes aux arcs électriques ShockWave^{MC}2 DBI-SALA® 3M^{MC}.**



Protection contre les chutes de 3M a le plaisir de partager les détails suivants relatifs à la disponibilité des longes de remplacement pour les Longes amortisseuses de choc résistantes aux arcs électriques ShockWave^{MC} 2 DBI-SALA® 3M^{MC} qui ont déclenché l'alerte d'arrêt immédiat d'utilisation et de rappel de produit le 9 juin 2022. Le produit de remplacement a été conçu, testé et certifié conforme à la norme ANSI Z359.13 pour les produits nommés dans le tableau ci-dessous.

Liste comparative de longe de remplacement avec estimation des délais de disponibilité :

Ancien		Nouveau		Début de disponibilité Semaine
Numéro de pièce	Description	Numéro de pièce	Nouvelle description	
1244610	AFK Shockwave 6 PI, 9502116 AUX EXTRÉMITÉS	1246518	A/C AFK DBI-SALA 6 PI, 9502116 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244611	AFK à nœud coulant Shockwave 6 PI, 9502116 AUX EXTRÉMITÉS	1246519	A/C AFK à nœud coulant DBI-SALA 6 PI, 9502116 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244615	AFK Shockwave 6 PI, 9502116, 2000125 AUX EXTRÉMITÉS	1246524	A/C AFK DBI-SALA 6 PI, 9502116, 2000125 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244632	AFK 9505254 Shockwave 100 % 6 PI, 2 2000209 AUX EXTRÉMITÉS	1246525	A/C AFK 9505254 DBI-SALA 100 % 6 PI, 2 2000209 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244639	AFK 9505254 Shockwave 100 % 6 PI, 2 2000194 AUX EXTRÉMITÉS	1246526	A/C AFK 9505254 DBI-SALA 100 % 6 PI, 2 2000194 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244633	AFK 9505254 Shockwave 100 % 6 PI, 2 2000210 AUX EXTRÉMITÉS	1246527	A/C AFK 9505254 DBI-SALA 100 % 6 PI, 2 2000210 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244634	AFK à nœud coulant Shockwave 100 % 6 PI, 2 2000209 AUX EXTRÉMITÉS	1246530	A/C AFK à nœud coulant DBI-SALA 100 % 6 PI, 2 2000209 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244638	AFK à nœud coulant Shockwave 100 % 6 PI, 2 2000194 AUX EXTRÉMITÉS	1246529	A/C AFK à nœud coulant DBI-SALA 100 % 6 PI, 2 2000194 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12

3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconfort que cette situation pourrait vous causer. Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers les produits et les services de Protection contre les chutes 3M.

1244635	AFK à nœud coulant Shockwave 100 % 6 PI, 2 2000210 AUX EXTRÉMITÉS	1246532	A/C AFK à nœud coulant DBI-SALA 100 % 6 PI, 2 2000210 AUX EXTRÉMITÉS	22-10-12
1244610C	AFK Shockwave 6 PI, 9502116 AUX EXTRÉMITÉS, CSA 60 kg à 115 kg	Les détails seront fournis dès que l'information sera disponible.		À déterminer
1244630	AFK Shockwave 100 % 6 PI, 9502116 AUX EXTRÉMITÉS			
1244611C	AFK Shockwave 6 PI, CSA à nœud coulant 9502116 60 kg à 115 kg	Les détails seront fournis dès que l'information sera disponible.		À déterminer
1244637C	Shockwave 6 PI K 9502116 AUX EXTRÉMITÉS, CSA 80 kg à 175 kg			
1244613	AFK 9502116 Shockwave 6 PI, 2000210 AUX EXTRÉMITÉS			
1244631C	Shockwave 100 % 6 PI K, CSA à nœud coulant, 9502116, 60 kg à 115 kg			
1244640C	Shockwave 100 % 6 PI K, CSA à nœud coulant, 9502116, 80 kg à 175 kg			
1244641C	Shockwave 100 % 6 PI K, CSA 9505254, 2000194 60 kg à 115 kg			
1244638C	Shockwave 100 % 6 PI K, CSA à nœud coulant, 2000194, 60 kg à 115 kg			
1244630C	Shockwave 100 % 6 PI K, 9502116 AUX EXTRÉMITÉS, CSA 60 kg à 115 kg			
1244614	AFK à nœud coulant Shockwave 6 PI, 2000209 AUX EXTRÉMITÉS			
1244631	AFK à nœud coulant Shockwave 100 % 6 PI, 2 9502116 AUX EXTRÉMITÉS			
1244612	AFK 9502116 Shockwave 6 PI, 2000209 AUX EXTRÉMITÉS			
1244617	AFK à nœud coulant Shockwave 6 PI, 2000210 AUX EXTRÉMITÉS			

Actuellement, cette solution comprend **SEULEMENT** des produits homologués par la norme ANSI. Cette solution sera offerte à d'autres régions dès que nous recevrons les certifications réglementaires requises. Tant qu'un produit n'a pas été remplacé, l'avis « d'arrêt d'utilisation et de rappel de produit » reste en vigueur et le produit doit être mis hors service. Vous pouvez consulter l'avis original et la liste de produits touchés, en fonction des numéros de produit et des normes réglementaires, sur le site Web www.ShockWaveRecall.com.

Appel à l'action pour le retour des matériaux : tant que votre dispositif n'a pas été remplacé, l'avis « d'arrêt d'utilisation et de rappel de produit » reste en vigueur et le produit doit être mis hors service. Si vous n'avez pas encore fait de réclamation ou renvoyé vos matériaux de longe, veuillez le faire dans les meilleurs délais.

3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconvénient que cette situation pourrait vous causer. Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers les produits et les services de Protection contre les chutes 3M.

Une copie de cet avis est disponible sur www.ShockWaveRecall.com.

Si vous avez toujours des questions après avoir consulté le site Web www.ShockWaveRecall.com,
veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle :

É.-U. : Composer le 1 833 638-2697 ou envoyer un courriel à l'adresse 3musfbserviceaction@mmm.com
Canada : Composer le 1 833 998-2243 ou envoyer un courriel à l'adresse 3mcafbserviceaction@mmm.com

3M demeure engagée à offrir des produits et des services de qualité à ses clients. Nous sommes désolés de tout inconfort que cette situation pourrait vous causer. Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers les produits et les services de Protection contre les chutes 3M.